

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA RITA PANZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0288-43	FECHA:	4/08/2025



Foto1: Mejoramiento de estructura portante




Foto 2: Cubierta de lamina troquelada C.16



Foto 3: Estructura de techo tipo portico




Foto 4: Estructura de techo tipo portico




Foto 5: canales y bajadas pluviales




Foto 6: Mejoramiento de estructura portante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público