

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA RITA PANZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0288-43	FECHA:	15/10/2025



Foto1: Mejoramiento de estructura portante



Foto 2: Cubierta de lamina troquelada C.16



Foto 3: Estructura de techo tipo portico



Foto 4: Estructura de techo tipo portico



Foto 5: canales y bajadas pluviales



Foto 6: Mejoramiento de estructura portante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público