

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Matanzas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0290-43	FECHA:	24/10/2025




Foto 1: Parte frontal de la escuela, malla en mal estado



Foto 2: portón de malla deteriorado



Foto 3: Parte trasera del muro perimetral, malla caída y en mal estado



Foto 4: parte lateral con la malla en mal estado



Foto 5: parte trasera, con la malla caída



Foto 6: parte lateral malla caída e insegura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

