

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Matanzas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0290-43	FECHA:	30/12/2025



Foto 1: mejoramiento del muro perimetral con malla y columnas de concreto




Foto 2: mejoramiento del muro perimetral con malla y block



Foto 3: instalación de puerta nueva de malla y tubo galvanizado




Foto 4: instalación de techo de lamina troquelada con base de metal.




Foto 5: mejoramiento del muro perimetral con repello de arena y cemento



Foto 6: finalización del muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público