

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐DURANTE ☒POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Mocohán, Purulhá, Baja Verapaz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15 - 08 - 0292 - 43	FECHA:	20/10/2025



Foto 1: Excavación manual en cepas de dados donde se fundirán las columnas estructurales. Realizándose conforme a las medidas específicas.



Foto 2: Medición de áreas que ocupará la infraestructura que beneficiará a la comunidad educativa.




Foto 3: Se realizó la fundición de columnas estructurales que soportaran el peso del entechado a realizar.




Foto 4: Compra de materiales que se utilizarán para la construcción.




Foto 5: Se efectuaron las labores de soldadura en las vigas principales y costaneras metálicas que conforman la estructura.




Foto 6: Se realizó la compra de materiales necesarios para la ejecución de las actividades programadas en obra, conforme a las especificaciones del proyecto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Annabella Obem: xoy sel

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

