



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL REPOLLAL I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0294-43	FECHA:	8/08/2025



Foto1: Mejoramiento de muro - Por deslizamiento de tierra y para prevenir accidentes



Foto 2: En esta parte se pretende construir un muro de contención para iniciar con la construcción de aula.




Foto 3: Mejoramiento de aula tipo Portico - no cuenta con la estructura adecuada



Foto 4: Mejoramiento de Puerta - la puerta actual no esta en buenas condiciones



Foto 5: Mejoramiento de ventanas - no cuenta con iluminacion



Foto 6: Mejoramiento de entechado - En las aulas existen goteras por las malas condiciones de las laminas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro Xelxel
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

