



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL REPOLLAL I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0294-43	FECHA:	14/10/2025



Foto1: Mejoramiento de muro iniciando con los cimientos



Foto 2: Mejoramiento de muro de contención sobre el que se deja el aula tipo portico



Foto 3: Mejoramiento de aula tipo Portico levantado de pared



Foto 4: Mejoramiento de Puerta de entrada principal



Foto 5: Espacio de ventanas se agregan 3



Foto 6: Mejoramiento de entechado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro xel xel

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

