



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL REPOLLAL I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0294-43	FECHA:	6/11/2025




Foto1: Mejoramiento de muro



Foto 2: Muro de contención base del aula tipo portico.



Foto 3: Mejoramiento de aula con sus paredes y ventanales




Foto 4: Mejoramiento de Puerta producto final




Foto 5: Mejoramiento de ventanas producto final




Foto 6: Mejoramiento de entechado Producto final

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro xol xol

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

