



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL JUTE I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0332-41	FECHA:	29/04/2025




Foto 1: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL



Foto 2: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL



Foto 3: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL



Foto 4: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL



Foto 5: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL



Foto 6: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío El Jute I
Municipio de Purulhá, B.V.

Firma y Sello Director de la Oficina de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos
Dirección
COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
Caserío El Jute I
Municipio de Purulhá, B.V.