



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL JUTE I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0332-41	FECHA:	del 09/08/2025



Foto 1: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL




Foto 2: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL



Foto 3: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL




Foto 4: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL



Foto 5: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL



Foto 6: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público