

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

|                             |                                          |                                |                   |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ                             | MUNICIPIO:                     | PURULHA           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO EL JUTE I |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-08-0332-41                            | FECHA:                         | 13/09/2025        |




Foto 1: Mejoramiento de Muro Perimetral



Foto 2: Mejoramiento de Muro Perimetral



Foto 3: Mejoramiento de Muro Perimetral




Foto 4: Mejoramiento de Muro Perimetral



Foto 5: Mejoramiento de Muro Perimetral



Foto 6: Mejoramiento de Muro Perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> | <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|