

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MATUCUY II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0333-41	FECHA:	24/01/2025



Foto1: MEJORAMIENTO MÓDULO TIPO PORTICO



Foto 2: INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 3: PISO LISO DE CEMENTO



Foto 4: MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente COPB		 Firma y Sello Directora Centro Educativo Público	
--	---	---	--