



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | Baja Verapaz  | MUNICIPIO:                     | Purulhá        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Ribacó |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-08-0355-43 | FECHA:                         | 22/10/2025     |



Foto 1: MEJORAMIENTO DE CAMINAMIENTO: Se realizo el caminamiento con un avance del 75%



Foto 2: MODULO BAÑO: Se realizo un avance en los baños del 50%



Foto 3: MEJORAMIENTO DE MURO: Se realizo un avance de muro del 20%



Foto 4: MEJORAMIENTO DE MURO: Se realizo un avance de muro del 40%



Foto 5: MEJORAMIENTO DE MURO: Se realizo un avance de muro del 80%



Foto 6: MEJORAMIENTO DE MURO: Se realizo un avance de muro del 90%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

