



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ribacó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0355-43	FECHA:	27/11/2025



Foto1: MEJORAMIENTO DE MURO: Se realizo el muro al 100%



Foto 2: MEJORAMIENTO DE MURO: Se realizo el muro al 100%



Foto 3: MEJORAMIENTO DE MURO: Se realizo el muro al 100%



Foto 4: MEJORAMIENTO DE CAMINAMIENTO: Se realizo el caminamiento al 100%



Foto 5: MODULO BAÑO: Se realizo neajoramiento en los baños del 100%



Foto 6: MODULO BAÑO: Se realizo neajoramiento en los baños del 100%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

