

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | PURULHÁ         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA PINADA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-08-0357-43 | FECHA:                         | 4/08/2025       |



Foto 1: Canales y bajadas Pluviales




Foto 2: Canales y bajadas Pluviales




Foto 3: Cubierta de lamina




Foto 4: Estructura de techo




Foto 5: Estructura de techo




Foto 6: Mejoramiento de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

*M. A. L.*

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

