

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cruz II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0358-43	FECHA:	17 de noviembre 2025



Foto 1: ÁREA PARA MEJORAMIENTO DE CUNETAS CON FECHA 5 DE NOVIEMBRE



Foto 2: ÁREA PARA MEJORAMIENTO DE CUNETAS CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE



Foto 3: ÁREA PARA MEJORAMIENTO DE MURO DE CONTENCIÓN CON DRENAJE FRANCES



Foto 4: CONTINUACIÓN DE COLOCACIÓN DE FILAS DE BLOCK, DE MURO DE CONTENCIÓN CON DRENAJE FRANCES



Foto 5: ÁREA PARA MEJORAMIENTO DE MURO DE CONTENCIÓN CON DRENAJE FRANCES



Foto 6: ÁREA PARA MEJORAMIENTO DE MURO DE CONTENCIÓN CON DRENAJE FRANCES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

* Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cruz II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0358-43	FECHA:	8 de diciembre de 2025



Foto 1: MEJORAMIENTO DE CORRIENTE DE AGUA PLUVIAL



Foto 2: MEJORAMIENTO DE TUBERIA DE CORRIENTE DE AGUA PLUVIAL



Foto 3: COLOCACIÓN DE TUBOS DE 6" PARA CORRIENTE DE AGUA PLUVIAL



Foto 4: EXCAVACIÓN PARA COLOCACIÓN DE TUBO PVC 6"



Foto 5: COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC 6" PARA CAJA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL



Foto 6: EXCAVACIÓN PARA COLOCACIÓN DE TUBO PVC 6" PARA CORRIENTE DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O.R.M.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cruz II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0358-43	FECHA:	24 de noviembre de 2025



Foto 1: LIMPIEZA DE AREA PARA PISO Y LOSA



Foto 2: AREA MEJORAMIENTO PISO Y LOSA



Foto 3: LIMPIEZA DE AREA PARA PISO Y LOSA



Foto 4: LIMPIEZA DE AREA DERRUMABADA




Foto 5: AREA DE LIMPIEZA POR DERRUMBE PARA PISO Y LOSA



Foto 6: LIMPIEZA DE AREA DERRUMBADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

* Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

