



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CENTRO HELVETIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-1249-43	FECHA:	19 DE DICIEMBRE DE 2025



Foto: 1 MEJORAMIENTO MODULO DE AULA TIPO PORTICO, FUNDICION DE CIMENTO CORRIDO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO



Foto: 2 MEJORAMIENTO MODULO DE AULA TIPO PORTICO, LEVANTADO DE BLOCK Y FUNDICIÓN DE COLUMNAS



Foto: 3 MEJORAMIENTO MODULO DE AULA TIPO PORTICO, FUNDICION DE PISO



Foto: 4 MEJORAMIENTO MODULO DE AULA TIPO PORTICO, COLOCACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA



Foto: 5 MEJORAMIENTO MODULO DE AULA TIPO PORTICO, MONTAJE DE ESTRUCTURA PARA TECHO




Foto: 6 MEJORAMIENTO MODULO DE AULA TIPO PORTICO, COLOCACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

