



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP. ANEXA A EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CRUZ II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-1263-42	FECHA:	18/11/2025



Foto1: FUNDICIÓN DE BASES Y MURO DE CICLOPEO



Foto 2: COLOCACIÓN DE BLOCK PARA LA CIRCULACIÓN DEL PREVIO



Foto 3: FUNDICIÓN DE CINCHOS PARA SUJETAR EL MURO CICLOPEO



Foto 4: FUNDICIÓN DE COLUMNAS PARA LA COLOCACIÓN DEL PORTON DE ENTRADA DE LA ESCUELITA DE PREPRIMARIA



Foto 5: FUNDICIÓN PARA LEVANTAR PARED EN LA PARTE TRASERA DE LA ESCUELITA DE PREPRIMARIA




Foto 6: PROYECTO CASI FINALIZADO, SE ESTA DANDO ÚLTIMO DETALLES SUJERIDOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

