



Ministerio de Educación
GOBIERNO DE GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP. ANEXA A EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CRUZ II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-1263-42	FECHA:	19/12/2025



Foto 1: FINALIZACIÓN DE FUNDICIÓN DE BASES DE CONCRETO Y FUNDICIÓN DE MURO CICLÓPEO




Foto 2: FINALIZACIÓN DE CIRCULACIÓN DE BLOCK



Foto 3: FINALIZACIÓN DE FUNDICIÓN DE CINCHOS PARA SUJERAR EL MURO DE CICLÓPEO



Foto 4: FINALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DEL PORTÓN DE TUBO GALVANIZADO Y MALLA LEGÍTIMA



Foto 5: FINALIZACIÓN DE COLOCACIÓN DE BLOCK Y SERNIDO PARA EL MURO TRASERO DE LA ESCUELITA DE PREPRIMARIA



Foto 6: PROYECTO FINALIZADO CON ÉXITO, CULPIENDO TODOS LOS LINEAMIENTOS DADOS EN SU MOMENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público