



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO OREJUELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-1359-41	FECHA:	22/08/2025



Foto1: Mejoramiento del entechado tipo portico con cubierta de lamina.



Foto 2: Instalacion de canales y bajada de agua pluvial.



Foto 3: Mejoramiento de entechado tipo portico con estructura de techo



Foto 4: Entechado del patio.



Foto 5: Instalación de estructuras metalicas con fines deportivos y recreativos.



Foto 6: Estructuras de metal pintadas de color azul.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

