



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM CASERIO RIBACÓ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO RIBACÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	15-08-1595-42	FECHA	31 DE MAYO 2025



Foto 1: mejoramiento de puertas de lamina con madera por puertas de metal.



Foto 2: Mejoramiento y continuación de construcción con block.




Foto 3: Continuación de construcción formal con block y cambio de techo




Foto 4: Cambio de tazas de sanitario y sus accesorios, así como lavamanos y construcción de un baño más.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público