



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐


POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MEZCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-1599-43	FECHA:	15/08/2025



MURO DE CONTENCIÓN



MURO PERIMETRAL TERMINADO



Foto 3: LOSA DE PATIO



Foto 4: LOSA DE PATIO FINALIZADA



Foto 5: ÁREA REMOZADA EN LA ENTRADA AL ESTABLECIMIENTO



Foto 6: LOSA DE PATIO EN LA ENTRA AL ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

