

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MOCOHÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-1660-42	FECHA:	26/11/2025



Foto 1: losa de patio ya finalizado.



Foto 2: Estructura y techo ya finalizado.



Foto 3: sanitarios nuevos ya instalados.



Foto 4: baños ya finalizados.



Foto 5: ventanas y vidrios ya instalados.



Foto 6: ventanas y vidrios ya instalados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manny

Firma y sello del Presidente de la OFE



Paula Leht

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MOCOHÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-1660-42	FECHA:	26/11/2025



Foto1: Caida de aguas pluviales (COLOCACION DE TUBERIA) ya finalizada.



Foto 2: Levantamiento de block al contorno de la losa de patio ya finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mauricio

Firma y sello del Presidente de la OPF DE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

