

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA JALAUTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	15-08-1803-41	FECHA	24/04/2025




Foto 1: No se cuenta con infraestructura formal



Foto 2: La cubierta de la cocina malas condiciones



Foto 3: No cuenta con infraestructura foral de cocina



Foto 4: Puerta y ventanas deterioradas



Foto 5: Las paredes o estan en condiciones optimas



Foto 6: El piso de la cocina no es adaptable debido a que es de tierra

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPFI



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

