

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JALAUTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-1803-41	FECHA:	5/08/2025



Foto 1: Colocación de bases para mejoramiento de la cocina



Foto 2: Mejoramiento de la cocina



Foto 3: Mejoramiento de la cocina



Foto 4: Mejoramiento de la cocina e instalación de costaneras de metal



Foto 5: Mejoramiento de la cubierta de la cocina e infraestructura de la cocina



Foto 6: Deterioro de la pintura impermeabilizante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público