

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MEZCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-2160-42	FECHA:	6/08/2025



Foto 1: MODULO DE AULAS - Se encuentra en mal estado el cerramiento el aula




Foto 2: MODULO DE AULAS - La cocina no tiene ventanas




Foto 3: MODULO DE AULAS - La Cocina no tiene proteccion contra robos




Foto 4: MODULO DE AULAS - Las instalaciones no cuentan con canales ni bajadas de aguas pluviales




Foto 5: MODULO DE AULAS - La instalación no tiene Puerta



Foto 6: MODULO DE AULAS - Las instalaciones en si, no brindan las condiciones adecuadas al los niños (as)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Handwritten signature]

