

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MEZCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-2160-42	FECHA:	6/8/2025



Foto 1: Inicio de Mampostería de Block de la Cocina



Foto 2:
Avance en la construcción del muro de block, con colocación alineada y nivelada, asegurando estabilidad y buen acabado.



Foto 3: : Muro de block finalizado con correcta alineación, nivelación y acabado conforme a las especificaciones del proyecto.



Foto 4: Foto 6: El levantamiento del muro de la cocina ya va a un 50%



Foto 5: Se limpian y humedecen las superficies, se aplica la mezcla de mortero, se nivela y alisa la pared, y finalmente se deja fraguar para obtener un acabado uniforme y resistente.



Foto 6: Relleno de paredes realizado, garantizando uniformidad y buen acabado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público