

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

|                             |               |                                |                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | PURULHA           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.D.P       | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO EL MEZCAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-08-2160-42 | FECHA:                         | 21/11/2025        |




Foto: 1 Pintado de paredes realizado, aplicando capas uniformes para un acabado limpio y de calidad.




Foto: 3 garantizando correcta instalación, alineación y fijación segura.




Foto:5 Garantizando de campana de extracción para la correcta salida de humo



Foto: 2 realizada, asegurando correcta instalación, nivelación y fijación estructural.



Foto: 4 Garantizando correcta fijación y funcionamiento adecuado





Foto: 6 Proyecto finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P. 



Firma y Sello Director Centro Educativo Público 

