

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP RAMONA GIL JORNADA MATUTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. AVENIDA 1-36 ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0004-42	FECHA:	29 de septiembre de 2,025



Foto 1: Cisterna de 1.50



Foto 2: Bomba de agua actual



Foto 3: Loza base del tinaco



Foto 4: Tubería del cisterna al tinaco



Foto 5: Canales picados



Foto 6: Reposadera insuficiente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

