

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP RAMONA GIL JORNADA MATUTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. AVENIDA 1-36 ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0004-42	FECHA:	12 de diciembre de 2,025



Foto1: Cisterna en proceso



Foto 2: Canales deteriorados



Foto 3: Tinacos abajo para impermeabilización de base.



Foto 4: Canales nuevos con pescantes más unidos



Foto 5: Fabricación de base metálica para tinaco e introducción de tubería nueva para cisterna y tinaco.



Foto 6: Limpieza de drenaje

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

