

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP RAMONA GIL JORNADA MATUTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. AVENIDA 1-36 ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0004-42	FECHA:	17 de diciembre del 2025



Foto 1: Nuevo Cisterna



Foto 2: Colocación de nueva bomba de agua de 1 caballo de fuerza (color azul)



Foto 3: Impermeabilización, arreglo de pañuelos, base metálica y limpieza de tinaco



Foto 4: Tubería nueva



Foto 5: Canales Nuevos



Foto 6: Limpieza de drenajes y nueva tapadera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

