



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MARCOS PACOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0012-43	FECHA:	6/06/2025



Foto1: SUSTITUCION DE PILA



Foto 2: REPARACION DE PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO



Foto 3: CUBRIMIENTO DE PATIO



Foto 4: REPARACION DE SANITARIOS



Foto 5: REPELLADO DE PARED



Foto 6: REPARACION DE PISO DE GRANITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Clara Luz Zetuc Tobac

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Marcos Pacoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0012-43	FECHA:	06 de MAYO de 2025



Foto7: SUSTITUCION DE CIELO FALSO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Clara Luz Ixtuc Tubac CLARA LUZ IXTUC TUBAC Firma y sello del Presidente de la OPE	MARVIN ABRAHAM GALINDO ESTRADA Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

