



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MARCOS PACOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0012-43	FECHA:	6/06/2025



Foto1: SUSTITUCION DE PILA



Foto 2: REPARACION DE CANALES



Foto 3: CIELO FALSO



Foto 4: REPARACION DE SANITARIOS



Foto 5: REPELLADO DE PARED



Foto 6: REPARACION DE PISO DE GRANITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Clara Luz Ixtuc Tubad

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MARCOS PACOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0012-43	FECHA:	18/12/2025




Foto7: INSTALACIÓN DE CIELO FALSO




Foto 8: REPELLO DE PARED




Foto 9: REPARACIÓN DE PUERTAS



Foto 10: REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Clara Luz Zrtuc Tubac

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

