

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM. 57 CARRETERA INTERAMERICANA, ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0013-43	FECHA:	26-05-2025




Foto1: Area desordenada por falta de espacio para cocinar alimentos




Foto 2: Situacion Actual del poyo de leña



Foto 3: Area para realizar la construccion del mueble de cocina fijo e isla




Foto 4: Vista de poyo y falta de pintura en area de cocina



Foto 5: Situacion actual del piso de la cocina



Foto 6: Vista de hoguera en mal estado y falta de chimenea

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la ORF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

