

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Eugenio María de Hostos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Calle 2-44 Colonia San Marcos Puerto Rico zona 8
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0014-43	FECHA:	13/01/2024



Foto1: Instalación de canales y bajadas de agua



Foto 2: Instalación de canales y bajadas de agua



Foto 3: Cubierta de lámina. Sustitución de cubierta de techo y costaneras pasillo 1 y 2



Foto 4: Cubierta de lámina. Sustitución de cubierta de techo y costaneras pasillo 1 y 2



Foto 5: Cubierta de lámina. Sustitución de techo y costanera pasillo 1 y 2.



Foto 6: Cubierta de lámina. Sustitución de techo y costanera pasilla 1 y 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Veda Rebeca Suy Samic

Firma y sello del Presidente de la OPF




Mildred Igannitte Abaj Mazate

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Eugenio María de Hostos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Calle 2-44 Colonia San Marcos Puerto Rico zona 8
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0014-43	FECHA:	13/01/2024



Foto 7: Mantenimiento de barandas. Instalación de barandas para seguridad de los estudiantes que reciben clases en el salón del segundo nivel.



Foto 8: Piso: cambio de piso en el módulo 1 de la escuela por deterioro.



Foto 9: Piso: cambio de piso en el módulo 1 de la escuela por deterioro.




Foto 10: cambio de piso en el módulo 1 de la escuela por deterioro.

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público