

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Jacinto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0016-43	FECHA:	2/05/2025



Foto 1: Reparación y cernido de techo exterior



Foto 2: cernido de techo en 2 salones



Foto 3: Relleno y nivelación de patio de salones 1 y 2



Foto 4: Instalación de piso en salones 1 y 2



Foto 5: instalación de caja de flippers



Foto 6: nivelación de patio en salones 1 y 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M.A.C.C.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

