



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Jacinto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0016-43	FECHA:	26/05/2025



Foto 1: Reparacion y cernido de techo exterior




Foto 2: cernido de techo en 2 salones



Foto 3: Relleno y nivelacion de patio de salones 1 y 2



Foto 4: Instalacion de piso en salones 1 y 2



Foto 5: instalacion de caja de flipones



Foto 6: nivelacion de patio en salones 1 y 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M.A.C.C.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

