



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM de Aplicación Centro America JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1era. Avenida 1-251 la Alameda zona 9
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	401002042	FECHA:	14 de enero de 2025




Foto 1: Sustitucion area de cocina, lavatrastos, muebles de cocina de concreto con mesa para elaborar los alimentos



Foto 2: Colocar vidrios faltantes y quebrados en ventanas de cocina y comedor



Foto 3: seguridad para el mobiliario y productos para cocinar con la instalacion de balcones en ventanas de cocina y comedor



Foto 4: Mantenimiento a puertas, pintandolas, ajustandolas y colocacion de chapa yale




Foto 5: pintar paredes de cocina y comedor de adentro y afuera




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

