



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM de Aplicación Centro América JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6a. Avenida 14-376 Zona 1 La Alameda, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0020-43	FECHA:	28/08/2025



Foto1: Aguas de lluvia acumuladas dentro del plantel educativo: Módulos 1, SUM y calle. Instalación de tubería PVC, cajas de registro y rejilla.




Foto 2: Banqueta o acera para el plantel educativo, 140ML que ayudaran a los estudiantes en los tiempos de lluvia y verano para resguardo de los mismos.



Foto 3: Elaboración de pila con tres lavaderos e instalación de sanitario para mejorar la limpieza general del plantel educativo.



Foto 4: Techado de la entrada principal del portón, incluye iluminación y remozamiento del mismo.



Foto 5: Remozamiento del área de bodega para basura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

