



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ISABEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0021-43	FECHA:	5/05/2025




Foto 1: ELABORACION DE POLLETON



Foto 2: COLOCACION DE PISO




Foto 3: COLOCACION DE MURO DE BLOCK



Foto 4: CAMBIO DE TECHO




Foto 5: ELORACION DE PILETA DE DOS LAVADEROS



Foto 6: ELABORACION DE REPISAS DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

