



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Monte de los Olivos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0023-43	FECHA:	21/07/2025



Foto1: Se prioriza en cocina cambio de piso cerámico, y elaboración de estantería terrestre y aéreo.



Foto 2: Aplicación de repello y cernido en loza de la cocina




Foto 3: Remodelación picado de pared, repello, Revestimiento de azulejo en pila.




Foto 4: Instalación de piso antideslizante en baños, lavado de superficie con ácido muriático.




Foto 5: Picado de pared, repello e instalación de azulejos en baños.



Foto 6: Desmontaje de sanitarios para la colocación de piso antideslizante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ofelia Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

