



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Monte de los Olivos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0023-43	FECHA:	6/08/2025



Foto 1: Picado y cernido en paredes y repello en loza



Foto 2: Elaboración de Estanteja Terrestre Top



Foto 3: Elaboración de Repisa aérea perforación de pared anclaje y armadura



Foto 4: Picado y cernido en paredes de baños



Foto 5: Desinstalación de los servicios sanitarios para la colocación de piso antideslizante.





Foto 6: Instalación de cerámico en los servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ofelia Garcia

Firma y sello del Presidente de la OEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

