



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Monte de los Olivos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0023-43	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: Culminación de estantería terrestre y repisa aérea con puertas deslizantes de pvc, piso cerámico antideslizante.



Foto 2: Revestimiento con azulejo en pila de la cocina.



Foto 3: Pintura y repello de la cocina.



Foto 4: Instalación de piso antideslizante y cerámico en sanitarios.



Foto 5: Instalación de piso antideslizante y cerámico en sanitarios.



Foto 6: Colocación de zócalo en los servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ofelia Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

