

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 A. Calle 3-141 El Durazno, zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0024-43	FECHA:	15/1/2025



Foto 1: BANQUETA. Fundición de banqueta, cernido y colocación de techo del porton de dos aguas.



Foto 2: SALÓN: Colocación de piso salón 2, 12 y cambio de lamparas.



Foto 3: Baños del segundo nivel: reparación de lavamanos, cambio de accesorios en los sanitarios y mijitorios.



Foto 4: VACIO EN EL TECHO: Colocación de de laminas en el vacio y colocación de canales.



Foto 5: COCINA : Colocación de azulejo en la cocina.



Foto 6: PINTURA: Pintar exterior e interior de todos los salones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Ilda Machan

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

