

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 A. Calle 3-141 El Durazno, zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0024-43	FECHA:	30/4/2025



Foto1: BANQUETA. Fundición de banqueta.



Foto 2: SALÓN 2 Y 12 : Colocación de piso salón 2, 12 y cambio de lamparas.



Foto 3: Baños del segundo nivel: Cambio de llaves de lavamanos y cambio de accesorios en los sanitarios y mijitorios.



Foto 4: VACIO EN EL TECHO: Colocación de de laminas en el vacio y colocación de canales.



Foto 5: COCINA : Colocación de azulejo en la cocina.



Foto 6: PINTURA: Pintar exterior e interior de todos los salones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Ilda Mathan

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 A. Calle 3-141 El Durazno, zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0024-43	FECHA:	30/4/2025



Foto1: Portón: colocación de techo del portón.



Foto 2: Salón 1 y 2: Cambio de lamina del corredor del salón 1 y 2.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Ilda Machan
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo