

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 A. Calle 3-141 El Durazno, zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0024-43	FECHA:	11/5/2025



Foto1: BANQUETA. Finalización de fundición de banqueta y cernido.



Foto 2: SALÓN: Finalización de colocación de piso salón 2, 12 y cambio de lámparas.



Foto 3: Baños del segundo nivel: Finalización de reparación de lavamanos, cambio de accesorios en los sanitarios y mijitorios.



Foto 4: VACIO EN EL TECHO: Finalización en la colocación de láminas en el vacío y colocación de canales.



Foto 5: COCINA : Finalización de Colocación de azulejo en la cocina.



Foto 6: PINTURA: se pinto todo lo exterior del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Ilda Machan

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 A. Calle 3-141 El Durazno, zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0024-43	FECHA:	11/5/2025



Foto7: Finalización del techado del porton de dos aguas.



Foto 8: Salón 1 y 2: Finalización del cambio de lamina frente a los salones ya mencionados.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo

