



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Bola de Oro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0025-43	FECHA:	22/07/2025

levantado de Pared



Foto 1: levantado de pared

cernido de pared



Foto 2: sernido de pared

colocacion de costaneras



Foto 3: colocacion de costaneras

Techado



Foto 4: techado en salon

Colocacion de contra piso



Foto 5: colocacion de conta piso

Blanqueado



Foto 6: Blanqueado de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Diana Esperanza Gocoy y Ancos
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Bola de Oro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0025-43	FECHA:	22/07/2025

colocacion de torta



Foto 7: colocacion de torta

Mantenimiento a portón



Foto 8: instalacion de puerta

Instalacion de piso



Foto 9: Instalacion de Piso

Colocacion de ventana



Foto 10: colocacion de ventana PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Piliq Espeanza So Coy y ancos
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

