



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

PRA-FOR-123
Versión 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JOSE JOAQUIN PARDO GALLARDO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7A. AVENIDA 3-15 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0027-43	FECHA:	28 DE AGOSTO DE 2025



Foto 1: SUSTITUCION DE PISO FRENTE A 11 SALONES DE CLASES



Foto 2: BUSCAR EL POSO DE ABSORCION



Foto 3:



Foto 4: CAMBIO DE 2 PUERTAS



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

