



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JOSE JOAQUIN PARDO GALLARDO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7A. AVENIDA 3-15 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0027-43	FECHA:	17 DE NOVIEMBRE DE 2025



Foto 1:



Foto 2:




Foto 3:



Foto 4: PROCESO DE SUSTITUCION DE LAS 2 PUERTAS



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

