



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Tipo Federación Miguel Hidalgo y Cstilla JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. Calle 9-120 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0028-43	FECHA:	1/12/2025



Foto 1: Techo de lámina instalado y terminado.



Foto 2: Otra vista del techo de lámina terminado.



Foto 3: Tercho finalizado, vista de dentro del salón de clases.



Foto 4: Cielo falso e instalación eléctrica terminada.



Foto 5: Salón terminado.



Foto 6: Varios toma corrientes e interruptores de luces instalados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Tipo Federación Miguel Hidalgo y Cstilla JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. Calle 9-120 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0028-43	FECHA:	1/12/2025



Foto 1: Trabajo de división finalizado y pintado.



Foto 2: Parte exterior de la división con tabla yeso.



Foto 3: Otra vista de la parte exterior de la división con tabla yeso.




Foto 4: Parte interior de la división con tabla yeso.




Foto 5: Parte posterior de la división con tabla yeso.



Foto 6: Puerta instalada y trabajo finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Tipo Federación Miguel Hidalgo y Cstilla JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. Calle 9-120 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0028-43	FECHA:	1/12/2025



Foto1:



Foto 2: Elaboración de puerta para comunicar nuevo espacio de cocina terminado.



Foto 3: Nueva puerta instalada.



Foto 4: Agujero del respiradero sellado.




Foto 5: Blocks de vidrio cambiados.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Tipo Federación Miguel Hidalgo y Cstilla JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. Calle 9-120 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0028-43	FECHA:	1/12/2025



Foto 1: impermeabilización del repello que se colocó entre paredes para evitar la filtración de agua durante el invierno.




Foto 2: Impermeabilización de loza.



Foto 3: Blocks de vidrio cambiados e impermeabilizados.



Foto 4: Realizando los últimos toques a la impermeabilización de loza.



Foto 5: Impermeabilización de loza finalizada.


Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Tipo Federación Miguel Hidalgo y Cstilla JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. Calle 9-120 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0028-43	FECHA:	1/12/2025



Foto1: Nueva bomba instalada y en funcionamiento.



Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--